

Ing. Leopold Truschnigg

Sektionsleiter Zivilflugplätze
Österreichischer Aeroclub
Landesverband NÖ



ZVR Nr: 980692034

Bericht vom 17.05.2016

- Gespräche mit Obmann vom Flugplatz Ottenschlag (LOAA) bezüglich Landesausstellung 2017
- Schriftliche Verständigung aller Flugplätze noch diese Woche bezüglich Rettungsübungen.

Ursache:

bei einer Technischen Übung mit der eigenen Feuerwehr in Langenlois mußte ich feststellen, daß über die Rettungsfallschirme bei den UL Flugzeugen (und natürlich daher auch bei den CIRRUS Flugzeugen) überhaupt kein Wissen vorhanden ist. Glücklicherweise hatte der Einsatzleiter bei dem Unfall am 06.05.2016 in Wiener Neustadt (LOAN) entsprechende Vorsicht walten lassen.

Ich werde daher die Empfehlung ausgeben bei der nächsten Übungen (die ja vorgeschrieben sind) besonders auf diesen Punkt bedacht zu nehmen. Die Unterlagen die ich für die Übung der FF Langenlois vorbereitet habe werde ich mitsenden.

Mit Fliegergruß

Ing. Leopold Truschnigg